



OMICRON

SVÁŘECÍ STROJE TABULKA NASTAVENÍ

Hodnoty jsou pouze informativní

STROJ OMI 165

V-svár, poloha vodorovná shora				Svářecí Proud
Drát	0.6	Plyn	CO ₂	
Př. 10 pol.	Posuv- stup.	Posuv- m/min	Mat. s= mm	A
1	1-1,5	5	0,5-1	35-40
2	2	7,5	0,5-1	45-50
3	3	9,5	1-2	55-60
4	4	13	1-2	65-70
5	5	15	1-2,5	75-80
6	6	17	1 a víc	85-90

V-svár, poloha vodorovná shora				Svářecí Proud
Drát	0.8	Plyn	CO ₂	
Př. 10 pol.	Posuv- stup.	Posuv- m/min	Mat. s= mm	A
1	1-1,5	5	1-2	60-70
2	1-2	5-7,5	1-2	65-75
3	2-2,5	7,5-8,5	1-2	90-100
4	3-3,5	9,5-11,5	1 a víc	110-120
5	4-4,5	13-14	1 a víc	130-140
6	5-5,5	15-16	1 a víc	150-160